





Установка и схема подключения светодиодного индикатора в извещатель для индикации сработавшего состояния (разомкнутых контактах термореле)

Схема подключения
ИП 114-5 в шлейф ППКОП



Рекомендуемые типы светодиодов: КИПД 40А-К, L-53SRC-DU, L-7113IT и подобные.

