





## Схема подключения нескольких ИПА в один шлейф



Номиналы резисторов для подключения к ППКОП Сигнал-20П Smd, С2000-АСПТ с ШС1 тип 1 пожарный дымовой с определением двойной сработки)

|     |         |
|-----|---------|
| Rок | 4,7 кОм |
| Rд1 | 1,8 кОм |
| Rд2 | 1 кОм   |

## Схема подключения нескольких ИПА в один шлейф с приоритетом извещения о пожаре



Номиналы резисторов для подключения к ППКОП Сигнал-20П Smd, С2000-АСПТ с ШС1 тип 1 пожарный дымовой с определением двойной сработки)

|     |         |
|-----|---------|
| Rок | 4,7 кОм |
| Rд1 | 1,8 кОм |
| Rд2 | 1 кОм   |

